



Fiibertsemendist laineplaadid ja lisatarvikud

LADUSTAMISE JA TRANSPORDI EESKIRJAD


hooldusjuhend

1. UAB Eternit Balticu toodetud fiibertsemendist laineplaatide ja lisatarvikuid (edaspidi "tooted") tuleb ladustada kuivades, ventileeritud ruumides selleks ettenähtud puitalustel vastavalt plaatide profiilile ja värvusele. Värvitud tooteid ei tohi ladustada välitingimustes (vabas õhus), kus need on otseselt avatud ilmastiku mõjule.



2. Värvimata tooteid võib vajaduse korral ladustada õues, kuid neid tuleb kaitsta vihma eest.

3. Pakkimata tooteid ei tohi ladustada kemikaalide läheduses. Kui pakend saab märjaks, tuleb see lahti võtta ja tooted ladustada nii, et need saaksid hästi kuivada.



Fibertsemendist laineplaadid ja lisatarvikud

LADUSTAMISE JA TRANSPORDI EESKIRJAD

hooldusjuhend

4. Pakkimata toodete käsitsemisel peab värvitud pind olema kaitstud: Toodet ei tohi maha kukutada, lükata ega lohistada. Laineplaatide vahele tuleb asetada kaitsev polüetüleenkile. Pikemad kui 1 meetri pikkused lehed, tuleb käega kinni hoida kahest nurgast mõlemal pool pikkust.



5. Keelatud on virnastada tooteid üle kahe korruse kõrgusele.

6. Toodete virnastamisel kraanaga on virnastamisköite kasutamine keelatud.

7. Tooted peavad olema pakitud nii, et need ei libise veo ajal kaubaaluselt maha.

8. Laineplaadi lõikamisel või puurimisel tohib tolmu puhastada ainult kuiva lapiga.

Nende nõuete mittejärgimisel tekkivate puuduste või kahjustuste puhul ei võta Tootja vastu pretensioone Toote kvaliteedi osas.